

161212050621

# 检测报告

第 4 页

报告编号: EDD39J000223002

第 1 页 共

委托单位 安徽江淮汽车集团股份有限公司

检测类别: 废水

检测类别: 废水

检测日期: 2017 年 05 月 09 日-2017 年 05 月 17 日

采样日期: 2017 年 05 月 09 日

安徽江淮汽车集团股份有限公司

No.1072842406

安徽江淮汽车集团股份有限公司

## 检测结果

报告编号: EDD39J000223002

第 2 页 共 4 页

样品信息:

| 检测类别 | 采样点    | 采样人      | 采样方法 | 样品状态 |
|------|--------|----------|------|------|
| 废水   | 详见 (1) | 范奎义, 高兵兵 | 瞬时   | 微黄   |

检测结果:

(1) 废水

| 采样点           | 检测项目 | 结果   | 单位   |
|---------------|------|------|------|
| 污水处理二站总<br>排口 | pH 值 | 7.33 | 无量纲  |
|               | SS   | 10   | mg/L |
|               | 氨氮   | 55   | mg/L |
|               | 总磷   | 4.60 | mg/L |
|               | 硝酸盐  | 0.13 | mg/L |
|               | 石油类  | 0.07 | mg/L |

## 检测信息

报告编号: EDD39J00022-002

第 3 页 共 4 页

### 质控信息

| 项目                | 实测值      | 标准样品浓度        |
|-------------------|----------|---------------|
| pH 值(无量纲)         | 7.34     | 7.34±0.08     |
| COD <sub>Cr</sub> | 260mg/L  | 260±9mg/L     |
| 氨氮                | 4.65mg/L | 4.60±0.16mg/L |
| 磷酸盐               | 1.50mg/L | 1.51±0.06mg/L |
| 石油类               | 19.8mg/L | 20.0±1.8mg/L  |

### 检测仪器

| 名称     | 型号     | 出厂编号              | 公司编号         |
|--------|--------|-------------------|--------------|
| pH 酸度计 | PHS-3C | 600408N0013050623 | TTE201311003 |

## 报告说明

报告编号: EDD39J000223002

第 4 页 共 4 页

### 1. 本次检测的依据:

| 检测类别 | 项目                      | 检测标准(方法)名称及编号(含年号)                              | 方法检出限     |
|------|-------------------------|-------------------------------------------------|-----------|
| 废水   | pH 值                    | 水质 pH 值的测定玻璃电极法 GB 6920-1986                    | /         |
|      | 悬浮物 SS                  | 水质悬浮物的测定重量法 GB 11901-89                         | 0.4mg     |
|      | 化学需氧量 COD <sub>Cr</sub> | 快速密闭催化消解法《水和废水监测分析方法》(第四版)第三篇第三章(二)国家环保总局(2002) | 5mg/L     |
|      | 氨氮                      | 水质氨氮的测定纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009                    | 0.025mg/L |
|      | 磷酸盐                     | 水质总磷的测定钼酸铵分光光度法 GB 11893-1989                   | 0.01mg/L  |
|      | 石油类                     | 水质石油类和动植物油类的测定红外分光光度法 HJ637-2012                | 0.04mg/L  |

### 2. 检测地点

CTI 实验室 合肥市经济技术开发区芙蓉路标准厂房 2#A 三层

3. 本报告无安徽华测检测技术有限公司报告章无效。
4. 本报告不得涂改、增删。
5. 本报告只对采样/送检样品检测结果负责。
6. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
7. 未经 CTI 书面批准, 不得部分复制检测报告。
8. 对本报告有疑议, 请在收到报告 10 天之内与本公司联系。
9. 除客户特别声明并支付样品管理费, 所有样品超过标准规定的时效期均不再做留样。
10. 委托检测结果及其对结果的



# 检测报告

报告编号: EDD39X00223005

第 1 页 共 8 页

委托单位 安徽江淮汽车集团股份有限公司

地 址 安徽省合肥市丹霞路 282 号

检测类别 工业废气

## 检测结果

报告编号: EDD39J000223005

共 8 页


样品信息:

| 检测类别 | 采样点 | 检测项目             | 检测结果 | 判定 |
|------|-----|------------------|------|----|
| 环境空气 | 1#  | PM <sub>10</sub> | 0.15 | 合格 |

CTI

测试总结

FA 测试 植



# 检测信息

000223005

第 4 页 共 8 页

报告编号: EDD

## 采样孔位置

|     | 排气筒高度 m | 管道内径/长/宽 cm | 采样孔位置                   |
|-----|---------|-------------|-------------------------|
| 调漆  | 30      | 100         | 距下游弯道约 1.0m, 上游弯道约 5.0m |
| 循环口 | 30      | 100         | 距下游弯道约 1.0m, 上游弯道约 2.5m |
| 喷漆  | 30      | /           | /                       |
| 面涂  | 15      | 40          | 排放口上游约 0.3m, 变径下游约 0.4m |
| 间度  | 15      | 90          | /                       |

| 采样点         |
|-------------|
| 轻卡二厂涂装房废气排  |
| 轻卡二厂涂装水池废气排 |
| 轻卡二厂涂装废气排   |
| 轻卡二厂涂装烘干室排  |
| 轻卡二厂总装气排放   |
| 轻卡二厂总装      |

|    |     |   |
|----|-----|---|
| 90 | /   | / |
| 15 | 100 | / |
| 15 | 50  | / |

|                 |
|-----------------|
| 轻卡二厂涂装车间烘干出口废气排 |
| 轻卡二厂涂装车间烘干入口废气排 |
| 轻卡二厂涂装车间        |

## 检测信息

报告编号: CTI1391000223005

第 5 页 共 8 页

| 监测点: 轻卡二厂涂装车间循环水池废气排放口 (2017.05.03) |        |                   |      |       |                   |
|-------------------------------------|--------|-------------------|------|-------|-------------------|
| 参数                                  | 结果     | 单位                | 参数   | 结果    | 单位                |
| 大气压                                 | 101.4  | kPa               | 静压   | 0.04  | kPa               |
| 烟温                                  | 14     | ℃                 | 全压   | /     | kPa               |
| 截面                                  | 0.7850 | m <sup>2</sup>    | 含湿量  | /     | %                 |
| 流速                                  | 8.2    | m/s               | 烟气流量 | 23072 | m <sup>3</sup> /h |
| 流量                                  | 67     | m <sup>3</sup> /h | 标干流量 | 23072 | m <sup>3</sup> /h |



质控信息

6. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。

7. 未經出口商批准，不得部分複製檢獲品。

8. 44.00

49. 22/23

10. 2分

1. 634



161212050624

报告编号: EDD39066022007

# 检测报告

第 1 页 共 13 页

委托单位 安徽江淮汽车集团股份有限公司

地址 安徽省合肥市丹霞路 282 号

检测类别 工业废气

编制: 朱晓晨

审核: 邵磊

批准: 王强

日期: 2017.5.31

报告编号: EDD39066022007

报告日期: 2017年05月31日 2017.5.31.11

报告地址: 安徽省合肥市丹霞路 282 号 安徽江淮汽车集团股份有限公司 2#A 三层

No.1072842106

# 检测结论

第 2 页 共 13 页

| 采样人                        | 采样方法 | 样品状态           |
|----------------------------|------|----------------|
| 崔海文, 高兵兵, 黄<br>同鑫, 王治杰, 陈弘 | 连续   | 瓶罐装、气袋、吸<br>收液 |

| 结果 (2017.05.04)        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| 排放浓度 mg/m <sup>3</sup> | 排放速率 kg/h             |
| 7.97                   | 0.0141                |
| ND                     | /                     |
| ND                     | /                     |
| 30.3                   | 0.0337                |
| 1.60                   | 0.0173                |
| 0.35                   | $1.69 \times 10^{-3}$ |

|      |        |
|------|--------|
| ND   | /      |
| ND   | /      |
| 3.71 | 0.0144 |
| ND   | /      |

报告编号: HDJ230000223007

样品信息:

| 检测类型 | 采样点  |
|------|------|
| 工业废气 | 详见《1 |

检测结论:

(1) 工业废气 (有组织)

| 采样点                               | 检测项目                        |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| 轻卡三厂涂装<br>车间底漆烘干<br>出口1号废气<br>排放口 | 苯<br>甲苯<br>二甲苯<br>非甲烷总<br>烃 |
| 轻卡三厂涂装<br>车间底漆烘干<br>出口2号废气        | 苯<br>甲苯<br>二甲苯              |

|               |                  |
|---------------|------------------|
| 出口4号废气<br>排放口 | 二甲苯<br>非甲烷总<br>烃 |
|---------------|------------------|

## 讲

第 3 页 共 13 页



图1

采样孔位置

| 采样点                     | 管道内径/长/宽 cm | 采样孔位置                    |
|-------------------------|-------------|--------------------------|
| 涂装车间底漆烘房出口 2 号废气排放口     | 35×60       | 排放口上游约 0.8m, 变径管下游约 1.5m |
| 轻卡三厂涂装车间底漆烘房出口 2 号废气排放口 | 65×55       | 排放口上游约 1.5m, 变径管下游约 1.5m |
| 轻卡三厂涂装车间底漆烘房出口 2 号废气排放口 | 60×35       | 排放口上游约 1.0m, 变径管下游约 1.5m |

|                         |       |                         |
|-------------------------|-------|-------------------------|
| 号出口废气排放口                | 100   | 排放口上游约 1.0m, 弯道下游约 0.3m |
| 轻卡三厂涂装车间面漆烘房 4 号出口废气排放口 | 30×70 | 排放口上游约 1.0m, 弯道下游约 0.3m |
| 轻卡三厂涂装车间面漆烘干废气排放口       | 35    | 弯道上游约 1.0m, 弯道下游约 0.8m  |
| 轻卡三厂涂装车间前处理打磨室废气排放口     | 65×55 | 排放口上游约 1.3m, 变径下游约 1.0m |
| 轻卡三厂涂装车间喷漆室流平室废气排放口     | 70×80 | 排放口上游约 1.5m, 变径下游约 1.0m |

## 检测信息

报告编号: EDD39J000223007

第 7 页 共 13 页

| 采样点                    | 管道内径/长/宽 cm | 采样孔位置                   |
|------------------------|-------------|-------------------------|
| 轻卡三厂涂装车间面漆烘房进口废气排放口    | 50          | 弯道上游约 0.8m, 变径下游约 0.5m  |
| 轻卡三厂涂装车间面漆点补室 1 号废气排放口 | 100         | 排放口上游约 1.5m, 变径下游约 1.5m |
| 轻卡三厂涂装车间面漆点补室 2 号废气排放口 | 70×80       | 排放口上游约 1.0m, 变径下游约 1.0m |

## 检测信息

报告编号: EDD301000223007

第 8 页 共 13 页

工业废气(有组织)管道参数:

监测点: 轻卡三厂涂装车间底漆 1 号废气排放口 (2017.05.04)

| 参数  | 结果     | 单位             | 参数  | 结果   | 单位  |
|-----|--------|----------------|-----|------|-----|
| 大气压 | 101.3  | kPa            | 静压  | 0.01 | kPa |
| 烟温  | 63     | ℃              | 全压  | /    | kPa |
| 截面  | 0.1950 | m <sup>2</sup> | 含湿量 | /    | %   |

|    |     |     |      |      |                   |
|----|-----|-----|------|------|-------------------|
| 流速 | 2.2 | m/s | 标况流量 | 22.5 | m <sup>3</sup> /h |
| 动压 | 11  | Pa  | 标干流量 | 1771 | m <sup>3</sup> /h |

监测点: 轻卡三厂涂装车间底漆供排出口 3 号废气排放口

监测点: 轻卡三厂涂装车间底漆供排出口 3 号废气排放口 (2017.05.04)

| 参数  | 结果     | 单位             | 参数   | 结果   | 单位                |
|-----|--------|----------------|------|------|-------------------|
| 大气压 | 101.3  | kPa            | 静压   | 0.03 | kPa               |
| 截面  | 0.1950 | m <sup>2</sup> | 含湿量  | /    | %                 |
| 流速  | 3.4    | m/s            | 烟气流量 | 2268 | m <sup>3</sup> /h |
| 动压  | 34     | Pa             | 标干流量 | 1771 | m <sup>3</sup> /h |



# 检测信息

报告编号: EDD39J000223007

第 9 页 共 13 页

监测点: 轻卡三厂

| 参数  | 结果     | 单位             | 参数   | 结果   | 单位                |
|-----|--------|----------------|------|------|-------------------|
| 大气压 | 101.3  | kPa            | 静压   | 0.00 | kPa               |
| 烟温  | 85     | ℃              | 全压   | /    | kPa               |
| 截面  | 0.0491 | m <sup>2</sup> | 含湿量  | /    | %                 |
| 流速  | 15.9   | m/s            | 烟气流量 | 2818 | m <sup>3</sup> /h |
| 动压  | 187    | Pa             | 标干流量 | 2101 | m <sup>3</sup> /h |

监测点: 轻卡三厂涂装车间底漆烘房进口1号废气排放口 (2017.05.04)

| 参数  | 结果     | 单位             | 参数   | 结果    | 单位                |
|-----|--------|----------------|------|-------|-------------------|
| 大气压 | 101.3  | kPa            | 静压   | 0.01  | kPa               |
| 烟温  | 35     | ℃              | 全压   | /     | kPa               |
| 截面  | 0.9025 | m <sup>2</sup> | 含湿量  | /     | %                 |
| 流速  | 3.6    | m/s            | 烟气流量 | 11720 | m <sup>3</sup> /h |
| 动压  | 23     | Pa             | 标干流量 | 10157 | m <sup>3</sup> /h |

监测点: 轻卡三厂涂装车间底漆烘房进口2号废气排放口 (2017.05.04)

| 参数  | 结果     | 单位             | 参数   | 结果    | 单位                |
|-----|--------|----------------|------|-------|-------------------|
| 大气压 | 101.3  | kPa            | 静压   | 0.00  | kPa               |
| 烟温  | 35     | ℃              | 全压   | /     | kPa               |
| 截面  | 0.9025 | m <sup>2</sup> | 含湿量  | /     | %                 |
| 流速  | 5.2    | m/s            | 烟气流量 | 16778 | m <sup>3</sup> /h |
| 动压  | 32     | Pa             | 标干流量 | 14540 | m <sup>3</sup> /h |

监测点: 轻卡三厂涂装车间喷漆室1号废气排放口 (2017.05.04)

| 参数 | 结果 | 单位 |
|----|----|----|
|----|----|----|

# 检测信息

报告编号: EDD390000223007

第 10 页 共 13 页

监测点: 轻卡三厂涂装车间废气排放口 (2017.05.05)

| 参数  | 结果     | 单位             | 参数   | 结果    | 单位                |
|-----|--------|----------------|------|-------|-------------------|
| 大气压 | 101.3  | kPa            | 全压   | 1.49  | kPa               |
| 烟温  | 19     | ℃              | 静压   | /     | kPa               |
| 截面  | 0.6362 | m <sup>2</sup> | 含湿量  | /     | %                 |
| 流速  | 6.6    | m/s            | 烟气流量 | 15045 | m <sup>3</sup> /h |
| 动压  | 40     | Pa             | 标干流量 | 13952 | m <sup>3</sup> /h |

监测点: 轻卡三厂涂装车间面漆烘房 1 号出口废气排放口 (2017.05.05)

| 参数  | 结果     | 单位             | 参数   | 结果    | 单位                |
|-----|--------|----------------|------|-------|-------------------|
| 大气压 | 101.2  | kPa            | 静压   | -0.00 | kPa               |
| 烟温  | 39     | ℃              | 全压   | /     | kPa               |
| 截面  | 0.3848 | m <sup>2</sup> | 含湿量  | /     | %                 |
| 流速  | 2.9    | m/s            | 烟气流量 | 4062  | m <sup>3</sup> /h |
| 动压  | 7      | Pa             | 标干流量 | 3421  | m <sup>3</sup> /h |

监测点: 轻卡三厂涂装车间面漆烘房 2 号出口废气排放口 (2017.05.05)

| 参数  | 结果     | 单位             | 参数   | 结果    | 单位                |
|-----|--------|----------------|------|-------|-------------------|
| 大气压 | 101.2  | kPa            | 静压   | 0.11  | kPa               |
| 烟温  | 49     | ℃              | 全压   | /     | kPa               |
| 截面  | 0.3575 | m <sup>2</sup> | 含湿量  | /     | %                 |
| 流速  | 11.0   | m/s            | 烟气流量 | 14163 | m <sup>3</sup> /h |
| 动压  | 128    | Pa             | 标干流量 | 11732 | m <sup>3</sup> /h |

监测点: 轻卡三厂涂装车间面漆烘房 3 号出口废气排放口 (2017.05.05)

| 参数  | 结果     | 单位             | 参数   | 结果    | 单位                |
|-----|--------|----------------|------|-------|-------------------|
| 大气压 | 101.2  | kPa            | 静压   | 0.14  | kPa               |
| 烟温  | 61     | ℃              | 全压   | /     | kPa               |
| 截面  | 0.1963 | m <sup>2</sup> | 含湿量  | /     | %                 |
| 流速  | 16.2   | m/s            | 烟气流量 | 11429 | m <sup>3</sup> /h |
| 动压  | 206    | Pa             | 标干流量 | 9125  | m <sup>3</sup> /h |

监测点: 轻卡三厂涂装车间面漆烘房 4 号出口废气排放口 (2017.05.05)

| 参数  | 结果     | 单位             | 参数   | 结果    | 单位                |
|-----|--------|----------------|------|-------|-------------------|
| 大气压 | 101.2  | kPa            | 静压   | 0.11  | kPa               |
| 烟温  | 49     | ℃              | 全压   | /     | kPa               |
| 截面  | 0.3575 | m <sup>2</sup> | 含湿量  | /     | %                 |
| 流速  | 11.0   | m/s            | 烟气流量 | 14163 | m <sup>3</sup> /h |
| 动压  | 128    | Pa             | 标干流量 | 11732 | m <sup>3</sup> /h |

## 检测信息

报告编号

EDD39J000223007

第 11 页 共 13 页

圣卡三厂涂装车间面涂烘干废气排放口 (2017.05.05)

| 结果     | 单位             | 参数   | 结果   | 单位                |
|--------|----------------|------|------|-------------------|
| 101.2  | kPa            | 静压   | 0.09 | kPa               |
| 71     | ℃              | 全压   | /    |                   |
| 0.0962 | m <sup>3</sup> | 含湿量  | /    | %                 |
| 9.5    | m/s            | 烟气流量 | 3283 | m <sup>3</sup> /h |
| 70     | Pa             | 标干流量 | 2546 | m <sup>3</sup> /h |

圣卡三厂涂装车间前处理打磨室废气排放口 (2017.05.05)

| 结果     | 单位             | 参数   | 结果   | 单位                |
|--------|----------------|------|------|-------------------|
| 101.2  | kPa            | 静压   | 0.00 | kPa               |
| 21     | ℃              | 全压   | /    | kPa               |
| 0.3575 | m <sup>3</sup> | 含湿量  | /    | %                 |
| 5.5    | m/s            | 烟气流量 | 7087 | m <sup>3</sup> /h |
| 27     | Pa             | 标干流量 | 6427 | m <sup>3</sup> /h |

监测点

参

大

烟

幕

活

动

监测点

参

大

烟

布

活

动

监测点

圣卡三厂涂装车间前处理打磨室废气排放口 (2017.05.05)

圣卡三厂涂装车间前处理打磨室废气排放口 (2017.05.05)

圣卡三厂涂装车间前处理打磨室废气排放口 (2017.05.05)

圣卡三厂涂装车间前处理打磨室废气排放口 (2017.05.05)

圣卡三厂涂装车间前处理打磨室废气排放口 (2017.05.05)

圣卡三厂涂装车间前处理打磨室废气排放口 (2017.05.05)

圣卡三厂涂装车间前处理打磨室废气排放口 (2017.05.05)

圣卡三厂涂装车间前处理打磨室废气排放口 (2017.05.05)

圣卡三厂涂装车间前处理打磨室废气排放口 (2017.05.05)

圣卡三厂涂装车间前处理打磨室废气排放口 (2017.05.05)

圣卡三厂涂装车间前处理打磨室废气排放口 (2017.05.05)

圣卡三厂涂装车间前处理打磨室废气排放口 (2017.05.05)

圣卡三厂涂装车间前处理打磨室废气排放口 (2017.05.05)

圣卡三厂涂装车间前处理打磨室废气排放口 (2017.05.05)

圣卡三厂涂装车间前处理打磨室废气排放口 (2017.05.05)

圣卡三厂涂装车间前处理打磨室废气排放口 (2017.05.05)

圣卡三厂涂装车间前处理打磨室废气排放口 (2017.05.05)

圣卡三厂涂装车间前处理打磨室废气排放口 (2017.05.05)

圣卡三厂涂装车间前处理打磨室废气排放口 (2017.05.05)

圣卡三厂涂装车间前处理打磨室废气排放口 (2017.05.05)

圣卡三厂涂装车间前处理打磨室废气排放口 (2017.05.05)

圣卡三厂涂装车间前处理打磨室废气排放口 (2017.05.05)

圣卡三厂涂装车间前处理打磨室废气排放口 (2017.05.05)

圣卡三厂涂装车间前处理打磨室废气排放口 (2017.05.05)

圣卡三厂涂装车间前处理打磨室废气排放口 (2017.05.05)

圣卡三厂涂装车间前处理打磨室废气排放口 (2017.05.05)

圣卡三厂涂装车间前处理打磨室废气排放口 (2017.05.05)

圣卡三厂涂装车间前处理打磨室废气排放口 (2017.05.05)

圣卡三厂涂装车间前处理打磨室废气排放口 (2017.05.05)

圣卡三厂涂装车间前处理打磨室废气排放口 (2017.05.05)

圣卡三厂涂装车间前处理打磨室废气排放口 (2017.05.05)

圣卡三厂涂装车间前处理打磨室废气排放口 (2017.05.05)

圣卡三厂涂装车间前处理打磨室废气排放口 (2017.05.05)

圣卡三厂涂装车间前处理打磨室废气排放口 (2017.05.05)

圣卡三厂涂装车间前处理打磨室废气排放口 (2017.05.05)

圣卡三厂涂装车间前处理打磨室废气排放口 (2017.05.05)

圣卡三厂涂装车间前处理打磨室废气排放口 (2017.05.05)

圣卡三厂涂装车间前处理打磨室废气排放口 (2017.05.05)

圣卡三厂涂装车间前处理打磨室废气排放口 (2017.05.05)

圣卡三厂涂装车间前处理打磨室废气排放口 (2017.05.05)

圣卡三厂涂装车间前处理打磨室废气排放口 (2017.05.05)

圣卡三厂涂装车间前处理打磨室废气排放口 (2017.05.05)

圣卡三厂涂装车间前处理打磨室废气排放口 (2017.05.05)

圣卡三厂涂装车间前处理打磨室废气排放口 (2017.05.05)

## 检测信息

报告编号: EDD39J000223007

第 12 页 共 13 页

监测点: 轻卡三厂涂装车间面漆点补室 2 号废气排放口 (2017.05.05)

| 参数  | 结果     | 单位             | 参数  | 结果   | 单位  |
|-----|--------|----------------|-----|------|-----|
| 大气压 | 101.2  | kPa            | 静压  | 0.16 | kPa |
| 烟温  | 20     | ℃              | 全压  | /    | kPa |
| 截面积 | 0.5670 | m <sup>2</sup> | 含氧量 | /    | %   |

# 报告说明

报告编号: EDD39J00223007

第 13 页 共 13 页

## 1. 检测的依据:

| 检测类别 | 项目       | 名称及编号 (含年号)                                 | 方法检出限                 |
|------|----------|---------------------------------------------|-----------------------|
| 工业废气 | 苯、甲苯、二甲苯 | 《环境空气 苯、甲苯、二甲苯 气相色谱法》(GB 3095-2012) 附录 A.1  | 0.01mg/m <sup>3</sup> |
|      | 非甲烷总烃    | 《固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法》(HJ/T 38-1999)      | 0.05mg/m <sup>3</sup> |
|      | 一氧化碳     | 《环境空气 一氧化碳 定电位电解法》(GB 3095-2012) 附录 A.1     | 2mg/m <sup>3</sup>    |
|      | 氮氧化物     | 《固定污染源排气中氮氧化物的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法》(HJ/T 43-1999) | 0.7mg/m <sup>3</sup>  |

## 2. 检测地点

CTI 实验室 合肥市经济技术开发区芙蓉路标准厂房 2#A 三层

## 3. 本报告无安徽华测检测技术有限公司报告章无效。

## 4. 本报告不得涂改、增删。

## 5. 本报告只对采样/送检样品检测结果负责。

## 6. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。

## 7. 未经 CTI 书面批准, 不得部分复制检测报告。

## 8. 对本报告有疑议, 请在收到报告 10 天之内与本公司联系。

## 9. 除客户特别声明外, 所有样品超过标准规定的时效期均不再做留样。

## 10. 委托检测数据及其对结果的判定结论只代表检测时污染物排放状况。

## 11. 除客户特别申明并支付档案管理费, 本次检测的所有记录档案保存期限为六年。

\*\*\*报告结束\*\*\*



# 检测结果

报告编号: EDD39J000223008

第 2 页 共 4 页

检测结果:

(1) 厂界噪声

监测人: 范奎义, 吴亮

| 监测点位置 | 检测日期 | 检测时间 | 检测人员 | 检测仪器 | 检测结果 |
|-------|------|------|------|------|------|
|-------|------|------|------|------|------|

西厂界外1米处3#

道路车辆

夜间

夜间

昼间

47.9

57.4

dB(A)

## 检测信息

5 页 共 4 页

报告编号: EDD9900023008



陽明經古極陽

|      |          |         |             |
|------|----------|---------|-------------|
| 名称   | 型号       | 出厂编号    | 公司编号        |
| 声校准器 | AWA6221B | 2005865 | TTE20140469 |

|       |          |              |      |    |
|-------|----------|--------------|------|----|
| A5688 | 10105483 | 511520370144 | 浙江金盾 | 40 |
|-------|----------|--------------|------|----|

## 报告说明

8

第 4 页 共 4 页

报告编号: EDD39J00022

1. 本次检测的依据:

| 检测类别 | 项目   |
|------|------|
| 环境检测 | 环境检测 |

检测标准

注