

1787-0001


四川中环卫服务有限公司

编号: ZHKY (环) -2021-J0032


项目名称：四川江淮汽车有限公司

监 测 报 告 声 明


1、本机构通过计量认证项目，监测报告封面页加盖 CMA 章（鲜



加盖检验检测专用章骑缝章（鲜章）方能生效。



环境监测工作程序框图



一、项目背景

二、项目目标

三、项目范围

四、项目组织

五、项目计划

六、项目执行

七、项目监控

八、项目收尾

四川中环康源卫生技术服务有限公司受委托，于2021年05月07日对该公司排放废水进行检测。检测项目包括：pH、COD、BOD、SS、氨氮、总磷、总氮、重金属等。检测结果表明，该公司排放废水各项指标均符合《污水综合排放标准》（GB8961-1996）的要求。

一、检测项目

二、检测方法

三、检测结果

四、结论

检测单位：四川中环康源卫生技术服务有限公司
检测人员：张三、李四
检测日期：2021年05月07日

3 次/天, 1 天

表 2-1 废水

表 2.2 有组别排列顺序

3 次/天, 1 天

监测项目	监测方法	方法来源	监测分析仪器 型号（编号）	检出限
样品采集	《污水监测技术规范》	HJ 91.1-2019	/	/
		《水和废水监测分析	便携式水质分析仪	

五、监测结果

表 5-1 废水排放监测结果

pH:无量纲 单位: mg/L

监测日期	监测点位名称	样品编号	监测结果				
			pH	石油类	悬浮物	五日生化需氧量	阴离子表面活性剂
2021.10.20	W1-1-1	W1-1-1	7.85	0.30	6	14.6	0.24
		W1-1-2	7.80	0.36	6	14.7	0.22
2021.10.21	W1-1-1	W1-1-1	7.85	0.30	6	14.6	0.24
		W1-1-2	7.80	0.36	6	14.7	0.22
2021.10.22	W1-1-1	W1-1-1	7.85	0.30	6	14.6	0.24
		W1-1-2	7.80	0.36	6	14.7	0.22
2021.10.23	W1-1-1	W1-1-1	7.85	0.30	6	14.6	0.24
		W1-1-2	7.80	0.36	6	14.7	0.22
2021.10.24	W1-1-1	W1-1-1	7.85	0.30	6	14.6	0.24
		W1-1-2	7.80	0.36	6	14.7	0.22
2021.10.25	W1-1-1	W1-1-1	7.85	0.30	6	14.6	0.24
		W1-1-2	7.80	0.36	6	14.7	0.22
2021.10.26	W1-1-1	W1-1-1	7.85	0.30	6	14.6	0.24
		W1-1-2	7.80	0.36	6	14.7	0.22
2021.10.27	W1-1-1	W1-1-1	7.85	0.30	6	14.6	0.24
		W1-1-2	7.80	0.36	6	14.7	0.22
2021.10.28	W1-1-1	W1-1-1	7.85	0.30	6	14.6	0.24
		W1-1-2	7.80	0.36	6	14.7	0.22
2021.10.29	W1-1-1	W1-1-1	7.85	0.30	6	14.6	0.24
		W1-1-2	7.80	0.36	6	14.7	0.22
2021.10.30	W1-1-1	W1-1-1	7.85	0.30	6	14.6	0.24
		W1-1-2	7.80	0.36	6	14.7	0.22

六、监测结论

1、排放废水中 pH、五日生化需氧量、悬浮物、石油类、阴离子表面活性剂指标监测结

采样日期	pH	五日生化需氧量	悬浮物	石油类	阴离子表面活性剂
2021.01.01	7.5	120	150	0.5	0.1
2021.01.02	7.8	110	140	0.4	0.1
2021.01.03	7.6	115	145	0.5	0.1
2021.01.04	7.7	118	148	0.5	0.1
2021.01.05	7.6	115	145	0.5	0.1
2021.01.06	7.5	120	150	0.5	0.1
2021.01.07	7.8	110	140	0.4	0.1
2021.01.08	7.6	115	145	0.5	0.1
2021.01.09	7.7	118	148	0.5	0.1
2021.01.10	7.6	115	145	0.5	0.1
2021.01.11	7.5	120	150	0.5	0.1
2021.01.12	7.8	110	140	0.4	0.1
2021.01.13	7.6	115	145	0.5	0.1
2021.01.14	7.7	118	148	0.5	0.1
2021.01.15	7.6	115	145	0.5	0.1
2021.01.16	7.5	120	150	0.5	0.1
2021.01.17	7.8	110	140	0.4	0.1
2021.01.18	7.6	115	145	0.5	0.1
2021.01.19	7.7	118	148	0.5	0.1
2021.01.20	7.6	115	145	0.5	0.1
2021.01.21	7.5	120	150	0.5	0.1
2021.01.22	7.8	110	140	0.4	0.1
2021.01.23	7.6	115	145	0.5	0.1
2021.01.24	7.7	118	148	0.5	0.1
2021.01.25	7.6	115	145	0.5	0.1
2021.01.26	7.5	120	150	0.5	0.1
2021.01.27	7.8	110	140	0.4	0.1
2021.01.28	7.6	115	145	0.5	0.1
2021.01.29	7.7	118	148	0.5	0.1
2021.01.30	7.6	115	145	0.5	0.1
2021.01.31	7.5	120	150	0.5	0.1

2、DA002 电泳烘干排气筒 1、DA003 电泳烘干排气筒 2、DA004 电泳烘干风幕排气筒、

重庆市长寿区万安镇污水处理厂有限公司

现场监测影像



现场监测人员与企业陪同人员留影

证书编号:152303100174

名称: 四川中环康源卫生技术服务有限公司

地址: 成都市武侯区科园南路5号附1号 2层1号附1号 2层1号附1号